

Россия
 Департамент образования
 Администрации г.Екатеринбурга
 Муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение – детский сад
 компенсирующего вида № 244
 620098, г. Екатеринбург, ул.Коммунистическая, 6 а
 ИНН 6663063905 / КПП 667301001
 ОГРН 1026605615618
 в ГРКЦ Банка России
 по Свердловской области
 тел./факс: 320-70-72
 № 72 от 13.12.2021г.

ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПИСАНИЕ № 1798 от 06.12.2021 года

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
 детского сада компенсирующего вида № 244**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 244 (в дальнейшем именуемое МБДОУ), рассмотрев представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения представление инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Коликовой К.В., в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В МБДОУ проведена следующая работа:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной	ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.82, 83 ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 54 Правил	01.11.2022	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, действующая требованиям пожарной безопасности. Будет установлена в

	безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 2007 года), не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики. <i>Выполнить ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, привести ее в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности.</i>	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.		январе 2022г. (Деньги выделены, смета прилагается)
2.	В местах пересечений воздуховодом противопожарных преград, проходящим через пожароопасные помещения (помещение гладильной и хранения белья, склада продуктов), отсутствуют огнезадерживающие клапаны с пределом	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1,6 ст. 88, СП 7.13130.2013 п. 6.10, п.	01.11.2022	По мере финансирования (письмо прилагается от 130.12.2021 № 71)

	огнестойкости не менее EI 30. <i>На воздуховодах, пересекающих пожароопасные помещения (помещение гладильной и хранения белья, склада продуктов), установить огнезадерживающие клапаны в местах пересечения воздуховодом противопожарных преград (перегородок с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30, либо демонтировать воздуховод вентиляции в этих помещениях, заделать отверстия строительными материалами, обеспечивающими предел огнестойкости перегородки.</i>	6.11, СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1, п. 7.11.13.		
3.	Не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для покрытия полов в помещениях групп на объекте защиты Ф.1.1. (помещений по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. 1го этажа №17, 10, 9, 2го этажа – 23,20,25,27,1,8 а также на строительные материалы, применяемые на стенах музыкального зала) <i>Предоставить документацию, подтверждающую класс</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ч.3, ч.7, ч.8 ст. 134	01.11.2022	Косметический ремонт будет произведен (покраска стен август 2022, замена линолеума по мере финансирования)

	пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов в данных помещениях или произвести замену на материалы с соответствующим допустимому классу пожарной опасности с последующим хранением документации.			
4.	В помещениях дошкольного образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) при одновременном пребывании более 10 человек необходимо предусматривать не менее 2х эвакуационных выходов (помещения спален по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №9,10) Обеспечить наличие второго выхода из данных помещений, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3 9 требования ранее действовавших норм СНиП II-A.5-62 п. 4.6)	01.11.2022	По мере финансирования (письмо прилагается от 130.12.2021 № 71)
5.	Эвакуационный выход из помещения спальни группы №4 по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №10 не соответствует требованиям пожарной безопасности по ширине, а также не выполняются требования к эвакуационному выходу из помещений 1го этажа (поскольку ведет через тамбур в коридор, далее	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5, ч.1 ст.6, п. ст. 53, ч. 1,3 ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.1.5 (ранее действовавшие требования СНиП 21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п. 6.16, СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий	01.11.2022	По мере финансирования (письмо прилагается от 130.12.2021 № 71)

	через лестничную клетку наружу). <i>Выполнить эвакуационный выход из помещения спальни группы №4 по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №10 требуемой ширины и сделать его непосредственно из спальни в коридор.</i>	и сооружений п.4.6, Сборник противопожарных норм и технических условий. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54 п.31)		
6.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек второго этажа, соответствующий требованиям норм пожарной безопасности. <i>Обеспечить наличие второго выхода из групповых ячеек второго этажа в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.</i>	ч.,2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, ст. 89, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3, п. 5.2.4 (требования ранее действовавших норм СНиП II-A.5-62 п. 4.6, п. 4.10)	01.11.2022	По мере финансирования (письмо прилагается от 130.12.2021 № 71)
7.	Направление открывания двери из помещения кухни по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №19 выполнить в противоположную сторону для предотвращения двустороннего открывания дверей в коридор, и сужения его ширины равной менее 1 метра с вычетом ширины дверного полотна. <i>Выполнить изменение открывания двери из помещения кухни по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №19 в противоположную сторону.</i>	ч.,2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, ст. 89, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3, п. 5.2.4 (требования ранее действовавших норм СНиП II-A.5-62 п. 4.6, п. 4.10)	01.11.2022	По мере финансирования (письмо прилагается от 130.12.2021 № 71)

И.о.заведующего

Ю.Е.Мухутдинова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022